

VEB Fahrzeugelektrik Thalheim
Betrieb des Kombines
VEB Fahrzeugelektrik Ruhla
9154 Niederdorf (Erzgeb.)
Teichstraße



INFORMATION Nr. 4/1978

Scheibenwischermotor mit Schneckengetriebe für P 601

Hersteller: VEB Fahrzeugelektrik Ruhla

Im August 1977 wurden durch den VEB Automobilwerk Zwickau ca. 2000 Stck. Fahrzeuge Trabant P 601 mit einem Scheibenwischermotor mit Schneckengetriebe Kenn-Nr. 8741.31 ausgerüstet. In Verbindung mit diesem Wischermotor wurde der Wisch-Intervallschalter Kenn-Nr. 8682.8/2 installiert.

Da es sich bei diesen Fahrzeugen um eine aus innerbetrieblichen Gründen einmalige und vorübergehende Ausstattung handelte, die sich gegenüber dem Verkäufer weder im Endverbraucherpreis noch in den technischen Angaben der Fahrzeuge bemerkbar machte, ist bei Ausfällen generell wie folgt zu verfahren:

1. Variante:

- Anlage defekt, läßt sich jedoch ohne Materialeinsatz reparieren
- Fehler feststellen
- Anlage instandsetzen
- Garantiebericht mit Lohnkosten an VEB FER, Abt. Kundendienst, Eisenach

2. Variante:

- Anlage defekt, läßt sich nur mit Materialeinsatz reparieren
- Fehler feststellen
- mittels Garantie vorausbericht Ersatzteile, die zur Instandsetzung notwendig sind, als Garantievorauslieferung bei VEB FER, Abt. Kundendienst, Eisenach anfordern
- Anlage instandsetzen
- angefallene Kosten mittels Garantiebericht abrechnen

3. Variante:

- Anlage defekt und nicht instandsetzungsfähig
- Wischermotor mit Schneckengetriebe Kenn-Nr. 8741.31 ausbauen
- Wisch-Intervallschalter Kenn-Nr. 8582.8/2 ausbauen
- Wischermotor Kenn-Nr. 8741.26 einbauen
- dazu Wisch-Intervallschalter Kenn-Nr. 8581.7 einbauen
- Kosten mittels Garantiebericht an VEB FER, Abt. Kundendienst, Eisenach

4. Variante:

- Anlage defekt und nicht instandsetzungsfähig
- Kunde besteht nach ZGB auf Originalersatz
- Wischermotor mit Schneckengetriebe ausbauen

- WM mit Garantiebericht an FER einsenden
- neuen oder instandgesetzten Wischermotor, der Ihnen von dort zugesandt wird, wieder einbauen

Da in absehbarer Zeit nicht vorgesehen ist, daß der Wischermotor mit Schneckengetriebe generell im P 601 eingesetzt wird, ist eine Aufnahme des Wischermotors im Handelsprogramm des VEB FET nicht vorgesehen.

Wir bitten Sie, daß Sie sich die im folgenden genannten Ersatzteile des Wischermotors Kenn-Nr. 8741.31, die vom Wischermotor Kenn-Nr. 8742.31 abweichen, in der Ersatzteilliste des Wischermotors Kenn-Nr. 8742.31 für Garantiefälle wie folgt notieren:

Bild Nr.	Benennung	Kenn-Nr.
4	Befestigungsplatte	8741.31-6:1
13	Anker vollst.	8741.31-2
28	Antriebswelle vollst.	8741.31-5
ohne	Spritzwasserschutz	8741.31-0:1

VEB Fahrzeugelektrik Thalheim
Abt. Zentraler Kundendienst

	Betriebs- leiter	Meister	Lagerleiter Ersatzteile	Kundend.- Beauftragter	
Zur Kenntnis genommen:					