



SACHSENRING

MITTEILUNGEN DES VEB SACHSENRING AUTOMOBILWERKE ZWICKAU

Tr/90 I und A 32

Lagerung für Ausgleichantrieb

Ab Fahrgestell-Nr. 6114006 und K 6101579 kommen für die Lagerung des Ausgleichantriebes beiderseitig die Ring-Rillfellenlager 6206 C 3 DIN 625 zum Einbau. Bisher wurde auf der linken Seite das Zylinderrollenlager NU 206 C 3 DIN 5412 verwendet.

Nach Aufbrauch der Ausgleichantriebe, Teile-Nr. 4172 090 24 für $i = 4,33$ und 4172 001 34 für $i = 4,94$ werden als Ersatz - gültig ab 1. Fahrzeug - nur noch Ausgleichantriebe vollständig nach Teile-Nr.

4172 126 04 für $i = 4,33$ und

4172 127 04 für $i = 4,94$

geliefert. Dabei ist zu beachten, daß die Lagerhülse vollständig, Teile-Nr. 4164 127 05 durch 4164 127 15 gleichzeitig ersetzt werden muß.

Bei Austausch von Einzelteilen an den jeweiligen Ausgleichantrieben behalten die hierfür festgelegten Teile-Nummern ihre Gültigkeit.

Betätigungshebel für Heizung

Ab Fahrgestell-Nr. 6112061 und K 6101390 wird der Betätigungshebel für die Heizung nicht mehr mit Flügelmuttern arretiert, sondern mit Sechskantmutter und Kontermutter. Eine Gummischeibe entfällt. Damit wird erreicht, daß sich die Arretierung des Betätigungshebels nicht mehr lockern kann.

Teile-Nummer - Indexänderung

Wir bringen Ihnen zur Kenntnis, daß normalerweise bei Indexänderung der Teile-Nummer, z. B. 4164 127 05 in 4164 127 15 die Teile untereinander austauschbar sind. Ist der Austausch nicht gegeben, wird eine neue Teile-Nr. festgelegt. Bei Ersatzteillieferungen wird werkseitig größter Wert darauf gelegt, unaufgefordert die Teile nach dem zuletzt festgelegten Index zu liefern.

Zwickau, 2. Juni 1961
KAD/1-H/Rd

VEB SACHSENRING
Automobilwerke Zwickau

Vogel
Vertriebsleiter

Haustein
stellv. Kundendienstleiter