




SACHSENRING

MITTEILUNGEN DES VEB SACHSENRING AUTOMOBILWERKE ZWICKAU

Tr. 117 I und A 50

Abdeckblech 4172 698 04

Ab Fahrgestell-Nr. 62-15 590 Limousine und 62-71 739 Kombi wird o. a. Abdeckblech in die Schwenklager zur Abdeckung der Rillenkugellager 6206 C 2 eingebaut. Die Anordnung können Sie aus untenstehender Skizze ersehen. Mit dieser Maßnahme wird eine gute Abdichtung zur Radbremse erreicht und ein Verölen derselben vermieden. Der Einbau in ältere Fahrzeuge ist möglich.



Betr. Ersatzteilliste Synchrongetriebe

Auf Seite 15 des Nachtrages zur Ersatzteilliste ist nachzutragen: Stück-Nr. 56 DIN 470 1 Stück Verschlusscheibe. Diese Scheibe ist in das Getriebegehäuseoberteil eingeklebt und verschließt die drei Bohrungen für die Schaltstangen.

Funkentstörung

Vom Ministerium für Post und Fernmeldewesen wurden wir darauf hingewiesen, daß häufig Funkstörungen beim „Trabant“ durch lose sitzende Zündleitungen hervorgerufen werden.

In unseren Durchprüfungsanweisungen wird unter Punkt 5 die Überprüfung der Kabelanschlüsse vorgeschrieben.

Wir bitten, in diesem Zusammenhang die Zündkabel besonders zu beachten und gegebenenfalls die Kabelkrallen etwas aufzubiegen, wenn kein Festsitz erreicht wird.

Zwickau, den 3. August 1962
KAD/1 Neu/H5

VEB SACHSENRING
Automobilwerke Zwickau

Vogel
Leiter des Vertriebs

Hertel
Leiter des Kundendienstes