



**SACHSENRING**

**MITTEILUNGEN DES VEB SACHSENRING AUTOMOBILWERKE ZWICKAU**

Tr. 154-J und A 75

**Lenksäulenblinkschalter 4253 516 04**

Im Nachgang zu unserem Informationsdienst Tr. 152 J - A 73 teilen wir Ihnen hierzu folgendes mit:

Bei Einbau des Lenksäulenblinkschalters 4253 516 04 in Fahrzeuge, die vor Juli 1963 gefertigt wurden, ist die Gewindeplatte im Überrohr 4141 157 03 nachzuarbeiten, so daß kein Kurzschluß an den Klemmen 49 a und R entsteht.

**Hauptbremszylinder 4144 017 03**

Die Ersatzteilenummer für den Hauptbremszylinder wurde geändert. Der Hauptbremszylinder läuft jetzt unter der Ersatzteilenummer 75-02:003/03.

Bitte, ändern Sie Ihre Ersatzteilliste dementsprechend ab. Der Hauptbremszylinder bleibt nach wie vor austauschbar ab erstes Fahrzeug.

**Spezialwerkzeuge für den Motor 600 cm<sup>3</sup>**

Wir geben Ihnen davon Kenntnis, daß die Spezialwerkzeuge:

Kolbenbalzendorn	4160 750 00/4 - W 14	EVP 4,33 DM
Einführdorn für Kolbenbalzen	4160 750 00/4 - W 12	EVP 5,52 DM
Kolbenringklemme	4160 750 00/3 - W 15	EVP 6,90 DM
Ein- und Auszieher für Pleuelbuchse	4160 750 00/3 - W 16	EVP 20,70 DM

über unser Ersatzteil-Vertriebslager zu beziehen sind.

Bitte, geben Sie Ihre Bestellung umgehend auf.

Zwickau, den 2. April 1964  
KAD 1 Kn/Re.

**Automobilwerke Zwickau**  
**VEB SACHSENRING**

Vogel  
Leiter des Vertriebes

Hertel  
Leiter des Kundendienstes