



## MITTEILUNGEN DES VEB SACHSENRING AUTOMOBILWERKE ZWICKAU

Tr. 193 J

### Funkentstörung beim Pkw. TRABANT

Wir möchten Sie davon in Kenntnis setzen, daß serienmäßig ab

Fahrgestell-Nr. 1040319 für Limousine

Fahrgestell-Nr. 0509225 für Kombi

im Zündleitungsbündel zusätzliche Entstörmuffen montiert werden.

Im Ersatzteil-Katalog ändert sich

4253 108 03 (IKA Nr. 8359.1 [3]) Zündleitungsbündel in

4253 111 03 (IKA Nr. 8359.1/1 [3]) Zündleitungsbündel mit Entstörmuffen.

Werden Ihnen Fahrzeuge zugeführt, die sich im Garantiezeitraum befinden und Schwierigkeiten hinsichtlich der Funkentstörung aufweisen, da sie noch nicht mit Entstörmuffen ausgerüstet sind, so können dieselben zu Lasten des Werkes Sachsenring montiert werden.

Sollten Sie bei der Beschaffung von Entstörmuffen RFT 04/2518 ZEM Schwierigkeiten haben, so wollen Sie sich an unsere Abteilung Kundendienst wenden.

Die Umbaukosten sind uns mittels Garantie-Berichtes zu belasten. Diese Regelung gilt nur für Fahrzeuge, die sich noch im Garantiezeitraum befinden. Eine Nachänderung bei Fahrzeugen, die sich außerhalb des Garantiezeitraumes befinden, ist kostenmäßig vom Fahrzeughalter zu übernehmen.

**VEB SACHSENRING**  
Automobilwerke Zwickau

i. V. Gerbeth  
Vertriebsleiter

Hertel  
Leiter des Kundendienstes

Zwickau, den 27. August 1965  
KAD 1 Co/Re.

*Handwritten signature: Gerbeth*