



*Informationen*



**SACHSENRING**

MITTEILUNGEN DES VEB SACHSENRING AUTOMOBILWERKE ZWICKAU

Tr/99 I u. A 36

**Instrumententafel**

Ab Mitte August 1961 kam die Instrumententafel in Tupfeffekt-Lackierung zum Einsatz. Dieser Lackaufbau darf nur mit Seifenwasser bzw. Fit/Wasser (0,2 Prozent) gereinigt werden.

Reinigung mit Fleckenwasser oder Verdünnung sind ungeeignet und beschädigen den Lackaufbau. Wir bitten Sie, im Rahmen des Kundendienstes Ihre Kunden entsprechend zu informieren.

**Lackierung**

Bei Lackierungen mit Alkydharzlackfarben lufttrocknend ist zu beachten, daß die Schichtdicke von 30 Mikron (mü) nicht überschritten wird, weil sonst die erforderliche Trocknungszeit über 24 Stunden hinaus wesentlich anwächst.

**Türfensterrahmen**

Für die Türfensterrahmen gibt es verschiedene Ausführungen in den Schenkellängen. Um die Lagerhaltung im Ersatzteilsektor nicht zu komplizieren, d. h. nur eine Ausführung zu führen, entfallen die Befestigungslöcher in den vorderen und hinteren Schenkeln. Diese Löcher sind bei Montage nach Anriß zu bohren.

Zwickau, den 9. Oktober 1961  
KAD/1 H/Hä

**VEB SACHSENRING**  
Automobilwerke Zwickau

Vogel  
Vertriebsleiter

Hertel  
Kundendienstleiter